

お詫びとお願い

小型自動切替式調整器の取替のお願い

平素は格段のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

この度、弊社にて製造販売いたしました小型自動切替式調整器の一部の製品におきまして、中圧ダイヤフラムの不具合が発生し、少量のガス漏れが発生する場合がありますことが判明いたしました。

中圧ダイヤフラムの不具合原因につきましては、現在鋭意調査中ではありますが、下記対象製品につきまして、代替品との取替をお願い申し上げる次第でございます。

お得意先様には大変なご迷惑をお掛け致しまして、深くお詫び申し上げますと共に、ご協力を賜りたく伏してお願い申し上げます。

詳細につきましては、弊社営業員からご説明申し上げます。

お問い合わせ窓口

対策本部

受付時間： 8:30～17:30

TEL: 0120-83-3781 (フリーダイヤル)

または

TEL: 072-981-3781 (代表)

※電話番号はおかけ間違いのないようお願いいたします

1. 【取替対象製品】

小型自動切替式調整器 (型式: AXS-8Bシリーズ及びTAXS-8Bシリーズ)

2. 【取替対象製造番号】





1008109～1212105

(2010年8月19日から2012年12月10日生産分)


小型自動切替式調整器 (AXS-8Bシリーズ) 取替対象品の見分け方

外観図	確認方法
	<p>①「ITO KOKI」と表示されているかご確認ください。 ・表示されていない場合は、他メーカー製なので対象外です。</p>  <p>②「AXS-8」と表示されているかご確認ください。 ・表示されていない場合は、異なる機種なので対象外です。 ・型式名は「AXS-8B」ですが、表示は「AXS-8」になっています。</p>  <p>③ 7桁の製造番号が、 「1008109 ~ 1212105」 の範囲内であるかご確認ください。 ・カバー部またはシグナル部に表示されています。 ・下段の4桁の番号は、対象品を見分ける際には使用しませんが、「8B点検確認記録表」に記載する際は必要となります。 ・4本立、6本立、容器直結型に関わらず、上記範囲内であれば対象品となります。</p> 
<p>■ 問い合わせ先</p> <p>I・T・O株式会社 対策本部 0120-83-3781 (フリーダイヤル) 072-981-3781 (代表)</p>	<p>①～③がすべて該当していれば 対象品となります。</p>  <p>シグナル部に 表示されている場合</p>

発信機能付 小型自動切替式調整器(TAXS-8Bシリーズ) 取替対象品の見分け方

外観図	確認方法
	<p>①「ITO KOKI」と表示されているかご確認ください。 ・表示されていない場合は、他メーカー製なので対象外です。</p>  <p>②7桁の製造番号が、 「1009103 ~ 1212105」 の範囲内であるかご確認ください。</p>  <ul style="list-style-type: none">・カバー部またはシグナル部に表示されています。・下段の4桁の番号は、対象品を見分ける際には使用しませんが、「8B点検確認記録表」に記載する際は必要となります。・4本立、6本立に関わらず、上記範囲内であれば対象品となります。  <p>①～②がすべて該当していれば 対象品となります。</p>
<p>■問い合わせ先</p> <p>I・T・O株式会社 対策本部 0120-83-3781(フリーダイヤル) 072-981-3781(代表)</p>	<p>シグナル部に 表示されている場合</p>

AXS-8UAは取替対象品ではありません。

外観図	確認方法
 <p>■問い合わせ先</p> <p>I・T・O株式会社 対策本部 0120-83-3781(フリーダイヤル) 072-981-3781(代表)</p>	<p>AXS-8Bの類似品である「AXS-8UA」及び、発信機能付「TAXS-8UA」は、この度の取替対象品ではありません。</p> 